


鶴田町通学路対策箇所図2

別添3



路側帯が消えている(歩行空間の確保)



現状では2回横断する必要がある(横断歩道がない部分もある)